



ROTENSO[®]
Live better

PL

KLIMATYZATORY PAC

Seria W

**Kody
błędów**

KODY BŁĘDÓW

1. GIRO / ZICO / ORTA

Kod błędu	Przyczyna błędu
E1	Błąd czujnika temperatury otoczenia jednostki T1 (ambient)
E2	Błąd czujnika temperatury parownika jednostki T2 (pipe)
E3	Błąd czujnika temperatury skraplacza jednostki T3 (pipe)
E4	Błąd komunikacji pomiędzy płytą sterującą a wyświetlaczem jednostki
EC	Wyciek czynnika chłodniczego
P1	Błąd poziomu wody w tacy ociekowej



Pieczęć instalatora

www.rotenso.com
email: info@rotenso.com

